

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

<b>Megrendelő neve / címe:</b>	DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű Zrt. 2600 Vác Kodály Zoltán út 3.
<b>Projekt:</b>	Vízvizsgálat (2019/K/01127)
<b>Minta jele / Mintatípus:</b>	Szentendre Regionális Déli Vízbázis Regionális Déli gépház 302 / Ivóvíz
<b>Mintavevő / Mintavétel ideje:</b>	DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű Zrt. / 2019.02.20 (Akkreditált)
<b>Mintatartó típusa / Mennyiség / Tartósítás módja:</b>	EPA vial 40ml (egyéb) / 40 cm <sup>3</sup> / Hűtött; EPA vial 40ml (egyéb) / 40 cm <sup>3</sup> / Hűtött
<b>Beszállító / Beszállítás ideje:</b>	DMRV Zrt. / 2019. 02. 20. 12:00
<b>Analitika kezdete / vége:</b>	2019. 02. 21. - 2019. 02. 27.

### Vizsgálati eredmények

Vizsgált paraméter	Mérési eredmény	Alkalmazott módszer
Tetraklóretén	<1 µg/dm <sup>3</sup>	MSZ 1484-5:1998 (visszavont szabvány) 7.3. szakasz
Triklóretén	<1 µg/dm <sup>3</sup>	
cisz-Diklóretén	<1 µg/dm <sup>3</sup>	
Vinil-klorid	<0,1 µg/dm <sup>3</sup>	

A vizsgálatok során használt készülékek: HP-7890B-GCMS\_20-5977B

Volk Gábor  
Laboratóriumvezető-helyettes

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.  
A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv érvényesség  
ellenőrzés.

A NAH által NAH-1-1398/2015 számon  
akkreditált vizsgálólaboratórium.

1 / 1

Projekt:  
Vízvizsgálat  
(2019/K/01127)

Vizsg. jegyzők. sz.:  
518431/1;  
2019. 02. 28.